

## 監査報告書

汚濁防止膜再利用カーテン引張強度評価制度 実施要領の規定に基づき「太陽工業株式会社奈良工場において以下の通り監査を行った。

### 1. 監査実施日

実施日：平成 27 年 12 月 15 日

### 2. 監査対象

<対象工場>

工場名称：太陽工業株式会社 奈良工場

所在地：奈良県奈良市針ヶ別所町 236

## 監査状況写真



品質管理 ・ 整備状況チェック ・ 洗浄工程



保管体制 ・ 保管状況チェック ・ ラック、遮光シートによる保護（カーテン丈別）



カーテン残存強度確認 ・ 試料採取状況



引張試験状況