

汚濁防止膜再利用カーテン引張強度評価制度

監査報告書

汚濁防止膜再利用カーテン引張強度評価制度 実施要領の規定に基づき
「前田工織株式会社 春日工場において以下の通り監査を行った。

1. 監査実施日

実施日：平成 29 年 9 月 21 日

2. 監査対象

<対象工場>

工場名称：前田工織株式会社 春日工場

所在地：兵庫県丹波市春日町多利 361

監査状況写真




品質管理・整備状況チェック・洗浄工程



保管体制・保管状況チェック・遮光シートによる保護



カーテン残存強度確認・試験供試体



カーテン残存強度確認・引張試験結果